

ふうじろうJ アスベスト部分隔離除去実績現場

現場：神奈川県川崎市某所

倉庫：700 m²

アスベスト状況：鉄骨梁・柱・十字鋼耐火被覆除去

工期：20 日間

<作業前 現場状況>



<ふうじろうJ 壁側取り付け状況>



<壁側プレス部 作業手袋取り付け>



<天井梁部 取り付け完了>



<壁側 取り付け完成>



<全体 取り付け完成>



<負圧除塵装置設置状況>



<除去状況>



<除去状況>



<廃石綿の廃棄袋への回収>



<廃棄袋の結束>



<2重梱包>



<ふうじろう 撤去状況>



<ふうじろう 撤去状況>



<耐火復旧 除去と平行作業>



<廃石綿搬出>



<完成状況>

